

## Acompanhamento PPE - Atividade #39973

### Realizar a manutenção da infraestrutura do campus

27/06/2018 21:20 h - mario.oliveira

<b>Situação:</b>	Encerrado	<b>Início:</b>	27/06/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	10/12/2018
<b>Atribuído para:</b>	mario.oliveira	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>			
<b>Versão:</b>	2018 - 1º. Semestre		
<b>Campus:</b>	UBAJARA	<b>Fator:</b>	F2. Fatores Internos à Instituição
<b>Responsável pela atividade:</b>	Direção Geral e Equipe Administrativa	<b>Med Inter:</b>	MI145
<b>Descrição</b>			
Estabelecer com a equipe de manutenção do campus realizar vistoria periódicas, identificado os principais problemas e realizar a manutenção da estrutura, - Articular com a Reitoria do IFCE o acompanhamento das ações de manutenção da infraestrutura física do campus.			

#### Histórico

##### #1 - 23/11/2018 08:45 h - mario.oliveira

- % Terminado alterado de 0 para 100
- Data prevista alterado de 10/10/2018 para 10/12/2018
- Arquivo Pintura do predio-1.jpg adicionado
- Arquivo Manutenção\_pintura Fachada.jpg adicionado
- Arquivo manutenção de auditorio.jpg adicionado
- Arquivo Limpeza jardins .jpg adicionado
- Arquivo Instalação-rampas.jpg adicionado

Realizada manutenção do prédio como pintura e recuperação de áreas externas, instalação de rampas de acesso a coordenação de curso, e melhoria do auditório com realização de pintura

##### #2 - 13/12/2018 16:00 h - mario.oliveira

- Situação alterado de Novo para Encerrado

#### Arquivos

Limpeza jardins .jpg	3,85 MB	23/11/2018	mario.oliveira
Instalação-rampas.jpg	2,38 MB	23/11/2018	mario.oliveira
manutenção de auditorio.jpg	1,41 MB	23/11/2018	mario.oliveira
Manutenção_pintura Fachada.jpg	1,37 MB	23/11/2018	mario.oliveira
Pintura do predio-1.jpg	1,93 MB	23/11/2018	mario.oliveira